

APROB: ADMITEREA

Primar,
Roman Petru

INVESTITOR:ORASUL DETA

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINARE LUCRARI
Nr. 5619 din 09.06.2022**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

Reabilitare, consolidare, amenajare corp C2,C3,C4,C5,C6,C7, schimbare de destinație în locuințe sociale, oraș Deta, str. 1 Mai, nr.32A, Jud Timiș- 11 locuințe sociale

, lucrări executate în cadrul contractului nr. 2221 din 07.03.2022, încheiat între:

ORAȘUL DETA, prin PRIMAR ROMAN PETRU și EC. VULPE MIHAELA

și

S.C. AXO UTIL S.R.L. prin

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Str. 1 Mai, nr. 32 A, oraș Deta, jud. Timiș

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 20 - 10.09.2021
, eliberată de Orașul Deta

la data de 10.09.2021, cu valabilitate până la data: 10.09.2022

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 09.06.2022, până la data: 09.06.2022, fiind formată din:

1. Președinte (nume și prenume):

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2.

3.

4.

5.

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: SC AXO UTIL SRL

2. proiectant: -

5. Secretariatul a fost asigurat de :

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Realizare bransament apă cu țevă PP cu d=40mm, 55m lungime totală din care 47 m pozare în șant și 8m executare foraj orizontal (subtraversare); săpătură, forare orizontală, umplere șanț cu nisip, compactare, sudare țevi, efectuare probă de etanșeitate; Realizare racorduri la canalizare cu țevă PVC cu DN=200mm, săpătură, umplere cu nisip, realizare cămine de vizitare cu secțiune circulară 400mm, efectuare probe de etanșeitate.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

33.690,00 lei fără TVA

40.091,13 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție: -

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei :

NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

LUCRĂRILE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV ȘI CALITATIV

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: -

**10. Prezentul proces - verbal, conținând2..... file și-
..... anexe numerotate, cu un total de.....-.....file, a fost încheiat
astăzi.....09.06.2022....., în3..... exemplare.**

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție	(semnătura)
1. Președinte:	
Membri:	
1.	
2.	
3.	
4.	
Alți participanți	
Executant: SC AXO UTIL	