

APROB: ADMITEREA

Primar,  
Roman Petru



INVESTITOR:ORASUL DETA

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINARE LUCRARI**

Nr. 3090. din 30.03.2022

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției  
**REABILITARE TROTUAR PE STR. BISTRIȚEI, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ,**  
lucrări executate în cadrul contractului nr. 2378 din 11.03.2022 ,încheiat între:  
ORAȘUL DETA

și

SC SEMEDIL CONSTRUCT SRL

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: STR. BISTRIȚEI, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ

- număr cadastral/număr topografic: -

- număr carte funciară: -

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. - , eliberată de**

la data de - , cu valabilitate până la data: -

**3.Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea de la data: 30.03.2022 ora 9<sup>00</sup> , până la data: 30.03.2022 ora 10<sup>00</sup> , fiind formată din:

1. Președinte(nume și prenume):

Membri(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2.

3.

4.

5.

**4. Au mai fost prezenți(nume și prenume, calitatea, semnătura):**

1. executant: - | -Administrator

2. proiectant: -

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

-realizare trotuar din pavaj gri de culoarea cimentului în grosime de 6 cm – 331 mp; -structura trotuarului va fi de 10 cm balast și 3-5 cm ,sort 4-8, pavaj gri din beton de ciment în grosime de 6 cm; - trotuarul pe anumite zone va fi încadrat de borduri 10x 15 x50( 37 ml partea dr. și 40 ml partea stg.); -trotuarul va fi mărginit de scafă pentru colectarea apelor pluviale 200 x 500 x 80 în lungime de 243 ml pe partea dreaptă a străzii și 44 ml pe partea stângă;

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

84.011,11 lei fără TVA

99.973,22 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție: 2 ANI

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei :

NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

LUCRĂRILE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV ȘI CALITATIV

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

URMĂRIREA ÎN EXPLOATARE A OBIECTIVULUI

10. Prezentul proces - verbal, conținând .....2..... file și ...-... anexe numerotate, cu un total de.....-.....file, a fost încheiat astăzi...30.03.2022..., în .....3.....exemplare.

11. Alte mențiuni

NU ESTE CAZUL

<b>Comisia de recepție</b>	(semnătura)
1. Președinte:	
Membri:	
1	
2	
3	
4	
<b>Alți participanți</b>	
Executant: SC SEMEDIL CONSTRUCT SRL	