

APROB: ADMITEREA

Primar,

INVESTITOR:ORASUL DETA

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINARE LUCRARI
Nr. 9191 din 27.09.2022**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

„CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL CU GAZON SINTETIC ORAȘ DETA, STR. ELENA GHENESCU, NR. 23, JUD. TIMIȘ „, lucrări executate în cadrul contractului nr. 8491 din 24.09.2021, încheiat între:

ORAȘUL DETA, prin PRIMAR ROMAN PETRU și EC. VULPE MIHAELA

Și

SC JAFAR CONCEPT SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Jud. Timiș, Oraș Deta, Str. Elena Ghenescu, Nr. 23

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 28 - 12.11.2021, eliberată de Orașul Deta

la data de 12.11.2021, cu valabilitate până la data: 12.11.2022

3.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 27.09.2022, până la data: 27.09.2022, fiind formată din:

1. Președinte(nume și prenume):

Membri(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2.

3.

4.

5.

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: SC JAFAR CONCEPT SRL

2. proiectant:

5. Secretariatul a fost asigurat de :

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Construirea unui teren de fotbal cu dimensiuni de 44mx22m, cu suprafața de joc de 40mx20m, pantă de drenare 1%; Terenul de fotbal este realizat cu gazon sintetic cu fir din polietilenă cu dim. de 60mm, infrastructura din straturi piatră spartă, balast și geotextile. Împrejmuirea suprafeței de joc, de 6,00 până la 2,00 m, realizată din plasă de sârmă împletită,montare plasă de protecție de la 2,00 m la 6,00 m.Montare stâlpi metalici, realizare trotuar din beton perimetral, trotuar de acces și platformă de așteptare din pavele de beton; Realizare sistem de iluminat.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

432.390,00 lei fără TVA

528,824,10 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție: -

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei :

NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

LUCRĂRILE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV ȘI CALITATIV

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: -

**10. Prezentul proces - verbal, conținând2..... file și-
..... anexe numerotate, cu un total de.....-.....file, a fost încheiat
astăzi.....27.09.2022....., în5..... exemplare.**

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție	(semnătura)
1. Președinte:	
Membri:	
1.	
2.	
3.	
4.	
Alți participanți	
Executant: SC JAFAR CONCEPT SRL	

--	--